



Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil

# Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização



Audiência Pública sobre obras e serviços de engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2018







- UF: Rio de Janeiro
- UO: Agência Nacional de Transportes Terrestres
- CONTRATO: Concessão da BR-040/RJ/MG (PG-138/95) 12º Termo Aditivo
- FUNCIONAL: 26.846.2126.0007.0030/2015 Recomposição do equilíbrio econômico - financeiro do contrato de concessão da BR-040 - Rio de Janeiro/RJ - Juiz de Fora/MG na região sudeste
- 26.846.2126.0007.0030/2014 Recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão da BR-040 Rio de Janeiro/RJ Juiz de Fora/MG na região sudeste
- 26.782.2087. 0007.0030/2017 Recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão da BR-040 Rio de Janeiro/RJ Juiz de Fora/MG na região sudeste
- 26.782.2087.15PB.0030/2018 Participação da União na construção da nova subida da serra de petrópolis da BR-040/RJ – Concer - na região sudeste



# Obras de construção da BR-040/RJ






### INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES COM RECOMENDAÇÃO DE PARALISAÇÃO (IGP)

- Sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômicofinanceiro no fluxo de caixa marginal
- 2. Sobrepreço no orçamento da obra
- 3. Projeto executivo deficiente e desatualizado



# Obras de construção da BR-040/RJ



Sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal

**Investimentos Adicionais** 

Orçamento da Obra R\$ 723 milhões (2012)


Fluxo de Caixa Marginal

12º Termo Aditivo Remuneração


Pagamento pela União R\$ 990 milhões (2012)







### Sobrepreço no orçamento da obra – R\$ 97,1 milhões (2012)









#### Projeto executivo deficiente e desatualizado



Não assegura a existência dos elementos necessários à execução da obra




Não traz elementos suficientes e com grau de precisão adequado para a avaliação do custo da obra



Não está de acordo com as normas pertinentes (Túnel)








### Última deliberação - Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário

Manteve a indicação de (IGP) para as seguintes irregularidades:

- i) sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal
- ii) sobrepreço no orçamento da obra; e
- iii) projetos básico e executivo desatualizados e deficientes.







#### Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário

#### Ações necessárias para retirada de IGP

- Corrigir sobrepreço
- Projeto aprovado deve
  - Ser detalhado de forma a permitir perfeita quantificação dos materiais e serviços
  - Justificar a escolha de cada solução adotada, assim como as DMTs adotadas
- Corrigir o projeto ou justificar a sua não alteração
- Examinar localmente o percentual de execução da obra e a pertinência das metodologias empregadas, inclusive as do túnel de 4,8 km
- Detalhar os custos dos serviços orçados como verba
- Formalizar a revisão do FCM



## Obrigado

aspar@tcu.gov.br

